


街区三角点の記

調製 平成24年 3月10日

点名	1008A	基準点コード	KG1132241008A
地区名	多摩市	測量年月日	平成24年 2月28日
作業機関	株式会社 ヤチホ	作業責任者	山本 庫宇二
所在地	多摩市乞田1431番地先 (主要地方道18号線)		
管理者	南多摩東部建設事務所道路管理課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景

遠景



13224 多摩市

世界測地系 (測地成果2011)
調製 2012年 3月 2日

基準点成果表

(area = 9)

1級基準点 1008A 公共基準点成果としては2級基準点として扱っています

B 35 38 5.5905 X -40438.375
L 139 26 46.4969 Y -35057.684
N 0 13 31.98 H 65.379
ジオイド高 38.118
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999915	
	° ' "	真数 m	
埋標型式	地上	地上	標識番号
	地中	地上	金属標

GNSS測量による
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言をへ得て同院所管の測標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 第460号」