

街区多角点の記

調製 2012年10月30日

点名	10A08	基準点コード	KG21322410A08
地区名	多摩市	観測年月日	平成24年10月10日
作業機関名	株式会社 ヤチホ	作業責任者	山本 庫宇二
所在地	多摩市連光寺一丁目18番地先 (主要地方道41号線)		
所有者	南多摩東部建設事務所道路管理課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 () 10A08

緯度	35 38 40.6412	X	- 39 361.834
経度	139 27 23.5926	Y	- 34 120.288
真北方向角	0 13 10.5	H	65.462
		ジオイド高	38.071
		柱石長	
		縮尺係数	0.999914

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
節点 1A013	53 28 11.5	138.425	
節点 1A014	229 17 18.1	148.458	

埋標型式	地上	標識番号	金属標
------	----	------	-----

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平24 関公 第207号」