

ダイオキシン類等調査結果について

2021年11月2日に火葬炉排ガス中のダイオキシン類等の測定を行いましたので、お知らせします。

なお、火葬によるダイオキシン類の発生や焼骨の損傷を防ぐため、棺の中に副葬品（特に、プラスチック製品や化学繊維製品等）を入れないよう、ご協力をお願いします。

南多摩斎場ダイオキシン類等調査結果

調査項目	4号炉	9号炉	指針値等	単位
ダイオキシン類濃度	0.30	0.33	5 ※1	ng-TEQ/m ³
ばいじん濃度	0.03	0.036	0.15 ※2	g/m ³
塩化水素濃度	5	12	700 ※2	mg/m ³
硫黄酸化物濃度	1未満	2	なし	ppm
窒素酸化物濃度	110	100	250 ※2	ppm

※1 「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値

※2 「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉（焼却能力2t/h未満）の規制値（参考値）

お問合せ

南多摩斎場組合

電話 042-797-7641