


洪水(大栗川・芝田川)・内水氾濫・土砂災害

ハザードマップ 5



多摩第二小学校 浸水のおそれがあるため避難所として使用できません

多摩第三小学校

連光寺駐在所

凡例

○	災害対策本部	⚡	土のうステーション
🏠	防災倉庫	🚒	消防署・消防団詰所
🏠	地区防災倉庫	🚓	警察署・交番
🚒	消防署・消防団詰所	🚗	指定避難所・指定緊急避難場所
🚓	警察署・交番	🚗	指定避難所・指定緊急避難場所
🚗	指定避難所・指定緊急避難場所	🚗	指定緊急避難場所
🚗	指定緊急避難場所	🚗	指定緊急避難場所
🚗	指定緊急避難場所	🚗	指定緊急避難場所
🚗	指定緊急避難場所	🚗	指定緊急避難場所
🚗	指定緊急避難場所	🚗	指定緊急避難場所

早期の水平避難が必要なエリア

- 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)
- 河川が氾濫した場合の浸水区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 急傾斜地の崩壊(かけ崩れ)
- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害警戒区域
- 土石流
- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害警戒区域

浸水深の想定と目安

5.0m以上	2階の天井以上まで 浸水するおそれがある
3.0m~5.0m未満	1階の天井から2階の天井近く まで浸水するおそれがある
1.0m~3.0m未満	1階の床から1階の天井 まで浸水するおそれがある
0.5m~1.0m未満	1階の床まで浸水するおそれがある
0.1m~0.5m未満	1階の床下まで浸水するおそれがある

マップ 1

マップ 4

マップ 3

マップ 6

洪水(大栗川・芝田川)・内水氾濫・土砂災害ハザードマップ

洪水(大栗川・芝田川)・内水氾濫・土砂災害ハザードマップ