

【表 1】 照明器具台数

質問回答別紙 1

器具名	設置方法等	光束	台数
LEDベースライト	直付け	6500lm	338
〃	直付け	3000lm	26
〃	直付け	2600lm	6
〃	直付け	1300lm	6
LED投光器		18000lm	6
LEDダウンライト		1300lm	38
〃		800lm	25
LEDベースライト	埋込	6900lm	35
LEDスポットライト		6900lm	63
LED非常照明	埋込	～6m	51
〃		～3m	10
LED誘導灯	B級・片面		2
	B級・両面		9
LED通路誘導灯	B級・両面		1
LED誘導灯	C級・片面		3
階段通路誘導灯	40形	3200lm	20
計			639

※本数字は整備工事発注の際の数量を基に作成しています。

最終的に施設に設置されている機器と比較すると能力や台数に
差異がある可能性がありますのでご注意ください。

【表 2】 修繕履歴

令和 4 年度	令和 5 年度
陶芸窯ガス圧交換	体育館ステージ下収納調整
マンホール蓋交換	体育館共用水道詰まり除去
グレーチング埋め込み工事	電線補修工事
グラウンド水道栓破損	体育館誘導灯修繕
昇降口グレーチング修繕	体育館洗面台詰まり除去
グラウンド前水道栓破損 2 回目	レッスン室 1 音響デッキ修繕
陶芸小屋前扉修繕	第二駐車場案内ポール修繕
駐車場グレーチング修繕	音楽活動室 2 扉修繕
音楽活動室 2 壁修繕	外灯増設工事
自動釣銭機 部品交換	防火扉修繕
多目的室扉修繕	体育館カーテン修繕
2 階廊下倉庫 照明スイッチ陥没修繕	音楽活動室 2、レッスン室 1・2 壁穴修繕
第二駐車場案内看板復旧工事	体育館ステージ下扉修繕
駐車場グレーチング工事	防火扉修繕
換気扇設置工事	陶芸小屋煙突直結工事